


## Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli

JNI: brak	<b>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU</b> z dnia: 12.10.2021r.	Karta nr 1.1
-----------	---	--------------



Fot. 1 Widok z boku



Fot. 2 Widok na chodnik



Fot. 3 Widok na spód ustroju nośnego